

ADVICE

アドバイス最新版 生産中止部品の代替品取替え方法



プロテクトリレー

旧プロテクトリレー (R4440H) 写真左が生産中止になり
代替品 (R4440HA) 写真右に取替えと、配線変更をお願いします。



制御盤

簡単に変更する時は旧制御盤 (写真左) を新制御盤 (写真右) に取替
えて頂きますと、比較的簡単に取替えが済みます。



光電管

プロテクトリレー変更時には、光電管も
取替えが必要です。(C5720040写真左
からAFD100B0700写真右に交換)



※黒色④、白色⑥のコード接続を間違えない様
にお願いします。

ガンタイプ・ポンプ

ガンタイプ・ポンプ (ダンフォス製) 写真左が生産中止になり
代替品 (日本トロコイド製) 写真右になりました。



取付け寸法、配管方法に変更は有りませんが、ボイラーの発熱量により
タイプ番号を確認して取替えをお願いします。



V1タイプのポンプ

V2タイプのポンプ

V3タイプのポンプ

6~10万kcalのバーナー

12~15万kcalのバーナー

20~30万kcalのバーナー

※ポンプ側面の名盤でV1,V2,V3タイプを確認後、取替え作業をお願いします

ボイラーサーモ

ボイラーサーモ 旧タイプ (写真左) ダイアル式からデジタル表示のボタ
ン設定タイプ (写真右) に変わりましたので、取替えの時には説明書を
良くお読み頂いてから交換をお願いします。



3000タイプ

室内サーモ

室内サーモ 旧タイプ (写真左) ダイアル式からデジタル表示のボタ
ン設定タイプ (写真右) に変わりましたので、取替えの時には説明書を良
くお読み頂いてから交換をお願いします。



2000タイプ

お分かりにならない場合は、サービス店又は当社までお問い合わせ下さい。

WADA



バーチャルサーバー wada-kk.co.jp

和田工業株式会社

〒504-0957 岐阜県各務原市金属団地50番地
TEL:058-382-1291(代)/FAX:050-3391-8648(OCN)
IP:050-3386-8491(代)(OCN) E-mail:info@wada-kk.co.jp



QRコード